

Conxunto de tres canastros

030005

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206202
Coord. UTM:	X: 59251400 Y: 465142400
Concello:	Porqueira
Parroquia:	PARADELA DE ABELEDA
Lugar:	Paradela de Abeleda
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro



Denominación: Conxunto de tres canastros

Etapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

O conxunto está formado por tres hórreos, un mixto e dous de madeira. Dous deles están dispostos case en paralelo e o terceiro nunha leira moi preto. O canastro mixto consta de oito pés, que dispostos en parellas soportan catro mesas rectangulares con terminación circular nos lados menores. A cámara, cunha estrutura de pedra, cerra-se nos seus lados costais por tres tramos de doelas de madeira separados entre si por columnas de pedra e dispostas en posición vertical. O lado penal posterior péchase con doelas das mesmas características e disposición, e o anterior resérvase para a porta de entrada á cámara. No pinche unha inscrición coa data de realización da obra: 1935. Cuberta a dúas augas con tella francesa. Nos outros dous canastros, en ámbolos casos o soporte son tres mesas apoiadas en tres pares de pés. Nun dos canastros os pés están recubertos de cemento, neste utilízase unha cuberta a dúas augas con tella francesa e no outro caso como material de cuberta emprégase tella romana.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito e madeira

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros
Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben: BIC
Proposta de tipo de ben:
Estado de Tramitación: Declarado
Nivel de Protección Arq.: Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.
Grao de Protección Arq.: ----
Proposta Grao de Protección Arq.: ----
Xustificación da Protección: Un dos bens que conforman o conxunto non se considera BIC xa que unha inscrición dátao no ano 1935.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo
Uso Actual: Almacenamento

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles





