

Conxunto de tres canastros

030018

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206202
Coord. UTM:	X: 59227200 Y: 465118400
Concello:	Porqueira
Parroquia:	PARADELA DE ABELEDA
Lugar:	Paradela de Abeleda
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro
Denominación:	Conxunto de tres canastros
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular



Outros Estilos:

Descrición:

Do conxunto destes tres canastros, o do medio é mixto, e os dos extremos son de madeira. Os dos extremos en ambos casos empregan como soportes seis pés e outros tantos tornarratos en forma de roda, as cámaras péchanse a través de doelas dispostas en posición vertical e unidas a través de faixas. As cubertas son a dúas augas de tella curva. A cámara do hórreo do medio apóiase en tres pares de columnas, nas que se sobrepoñen tres mesas rectangulares. O esqueleto do corpo é de pedra e péchase nos lados costais mediante dous lenzos de doelas colocadas verticalmente. Nun dos lados penais óptase pola mesma solución, e o outro resérvase para a colocación da porta de entrada. Dita porta é de dúas follas superpostas a inferior de maior envergadura cá superior. Enriba deste elemento un pinche cunha cartela onde se data a obra e se gravan as iniciais do propietario do ben. Cuberta a dúas augas con tella curva.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Madeira e granito

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros
Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben: BIC
Proposta de tipo de ben:
Estado de Tramitación: Declarado
Nivel de Protección Arq.: Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.
Grao de Protección Arq.: ----
Proposta Grao de Protección Arq.: ----
Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade
Polígono:
Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Regular
Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: O estado de conservación dos dous canastros de madeira é malo, non así no hórreo mixto que se atopa nun bo estado de conservación.

Bens Mobles





