

## Conxunto de tres canastros

030023

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206202
<b>Coord. UTM:</b>	<b>X:</b> 59219200 <b>Y:</b> 465114300
<b>Concello:</b>	Porqueira
<b>Parroquia:</b>	PARADELA DE ABELEDA
<b>Lugar:</b>	Paradela de Abeleda
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>



**Denominación:** Conxunto de tres canastros

**Etapa Histórica:** Idade Contemporánea

**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Conxunto de tres canastro de madeira, un deles de menor envergadura cós outros restantes. O máis pequeno utiliza como soporte catro pés sobre os que se asentan outros tantos tornarratos de forma circular. Para o peche da cámara empréganse doelas de madeira colocadas en posición horizontal, esto tanto nos lados costais coma nun dos penais, o outro resérvase para a porta de acceso. Cuberta a dúas augas con tella curva. Atópase nun estado de conservación regular. No segundo inmobile do conxunto a cámara repousa sobre seis pés nos que descansan outros seis tornarratos en forma de roda. Dita cámara está realizada a base de doelas de madeira dispostas en posición vertical e unidas a través de cintas. Cúbrese con tella curva, aínda que faltan tramos da mesma xa que sobre o tellado avalázanse as pólas dun castiñeiro que inciden neste feito. O último canastro consta de tres parellas de pés sobre as que descansan tres mesas rectangulares. Estes soportes teñen man da cámara, formada nos lados costais por tres panos de doelas separadas por columnas de madeira. As doelas colocadas en disposición vertical artéllanse a través de faixas. Esta mesma solución aplícase ós lados penais. Cuberta a dúas augas de tella curva. Atópase nun bo estado de conservación.

### Características Construtivas

**Plantas:**

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:**

**Mat. Estrutura:** Madeira e granito

**Mat. Cuberta:** Tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

**Delimitación do Ben e da contorna**

Situación: Outros  
 Area de Protección: 50m.

**Protección**

Tipo de ben: BIC  
 Proposta de tipo de ben:  
 Estado de Tramitación: Declarado  
 Nivel de Protección Arq.: Integral  
 Proposta Nivel de Protección Arq.  
 Grao de Protección Arq.: ----  
 Proposta Grao de Protección Arq.: ----  
 Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.  
 Titularidade  
 Polígono:  
 Parcela:

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació Regular  
 Uso Actual: Almacenamento / sen uso  
 Alteracións Morfolóxicas  
 Tipo:  
 Data:  
 Descrición:  
 Proxecto:  
 Axentes:  
 Observacións: O canastro de menor tamaño atópase nun estado de conservación regular. O que dispón en posición paralela a éste, en mal estado. O terceiro está en perfecto estado. Dous deles aínda se empregan para almacenamento do millo, o que está en peores condicións xa non.

**Bens Mobles**











