

## Canastro 33

030025

### Datos de Localización

Canastro

**Nomenclator:** 3206202  
**Coord. UTM:** X: 59215800  
 Y: 465106600  
**Concello:** Porqueira  
**Parroquia:** PARADELA DE ABELEDA  
**Lugar:** Paradela de Abeleda  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Almacenamento  
**Subtipo:** **Canastro**



**Denominación:** **Canastro 33**  
**Etaqa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Como solución para o soporte do corpo do canastro empréganse tres pares de esteos de diferentes tamaños para salvar o desnivel do terreno. Enriba das parellas de esteos dos extremos descansan sendas mesas rectangulares con terminación circular nos seus lados menores. Sobre cada un dos pés do medio un tornarratos de forma circular. Todo este complexo ten man da cámara, que se cerra nos lados costais mediante doelas dispostas en posición vertical e atravesadas por faixas. Como reforzo ás cintas súmanse unhas táboas colocadas en diagonal. Nun dos lados penais óptase pola mesma solución, no outro colócase a porta de entrada, porta de dúas follas sobrepostas, a superior de menor envergadura cá inferior. Cuberta a dúas augas de tella curva, aínda que xa faltan tramos da mesma.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Madeira e granito

**Mat. Cuberta:** Tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

#### Situación:

#### Outros

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

## Protección

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq.: ----

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació: Malo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

## Bens Mobles





