

Fonte e lavadoiro 3

030036

Datos de Localización

Fonte

Nomenclator:	3206202
Coord. UTM:	X: 59207900 Y: 465113300
Concello:	Porqueira
Parroquia:	PARADELA DE ABELEDA
Lugar:	Paradela de Abeleda
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de almacenamento
Subtipo:	Fonte



Denominación: Fonte e lavadoiro 3

Etapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

A feitura do corpo desta fonte é moi similar ó de outras dúas que se conservan en Paradela, a diferenza principal radica en que esta é de maior altura. A fonte consiste nun muro de pedra con remate semicircular. Nos extremos unhas pilastras que a partir duns simplificados e escalonados capiteis se proxectan nunha moldura dobre. Coroando todo o conxunto é probable que levase unha cruz ou un pináculo xa que aínda se conserva un pedestal onde iría embutido algún dos mencionados elementos. O cano polo cal se verte a auga non está no medio do corpo da fonte, senón que se atopa cara o lado esquerdo. A auga cae para unha pía de pedra transversal, dende aquí pasa para unha segunda pía lonxitudinal para decorrer por último ata o lavadoiro. O lavadoiro de forma rectangular, só presenta lousas de pedra inclinadas para lavar nun dos seus lados maiores. No muro da fonte unha inscrición aporta novas do ano no que foi realizada a obra, é o 1931 o mesmo có resto das que se conservan no núcleo.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Integral

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Regular

Uso Actual: Aproveitamento doméstico da auga

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A fonte aínda se atopa en uso, non sendo así no caso do lavadoiro que está en estado total de abandono.

Bens Mobles





