

## Canastro 15

030102

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206201
<b>Coord. UTM:</b>	X: 59414000 Y: 465214700
<b>Concello:</b>	Porqueira
<b>Parroquia:</b>	SAN LOURENZO DE ABELEDA
<b>Lugar:</b>	San Lourenzo
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 15</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular



#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro con cámara de madeira e en estado de ruina. Sobre dúas parellas de esteos -aínda que de pedra, están recubertos de cemento- descansan dúas mesas de pedra rectangulares. Este entramado ten man dunha grade cunha madeira moi afectada polo paso dos anos. A cámara céntrase nos seus lados costais mediante dous lenzos de doelas dispostas en horizontal. As doelas únense entre sí a través de cintas verticais cravadas polo interior do corpo do hórreo. Moitos dos balaustres xa se atopan rotos ou descravados, xa que a madeira está visiblemente alterada. A porta de acceso atópase nun dos lados penais, é unha porta de dúas follas sobrepostas, a superior de menor entidade cá inferior. A cámara precisa ó longo do seu perímetro de varios soficos para ter man dela. Cuberta a dúas augas con tella curva.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Madeira e granito

**Mat. Cuberta:** Tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

#### Situación:

#### Outros

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

## Protección

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

## Bens Mobles





