

Canastros 17 - 18

030104

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206201
Coord. UTM:	X: 59412200 Y: 465223100
Concello:	Porqueira
Parroquia:	SAN LOURENZO DE ABELEDA
Lugar:	San Lourenzo
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro



Denominación:	Canastros 17 - 18
Etaqa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Parella de canastros de madeira, o da dereita composto por tres pares de pés sobre os que descansan outras tantas mesas de pedra. Conta cun corpo de notables proporcións que se cerra nos lados costais a través de tres paneis de doelas colocadas en posición horizontal. As doelas únense pola parte interior da cámara a través de cintas verticais. A porta de entrada atópase nun dos lados penais e está formada por dúas follas superpostas, a superior de menor envergadura cá inferior. Cuberta a dúas augas con tella curva. O canastro da esquerda conta como soportes para a cámara con seis pés e outros tantos tornarratos con forma de roda. O corpo do hórreo péchase nos lados costais con lenzos de doelas verticais e unidas entre si a través de faixas. Esa unión vese reforzada cuns balaustres que se cravan en diagonal debaixo das faixas. A porta de entrada para o corpo do canastro atópase nun dos lados penais. Cuberta a dúas augas con tella curva.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Madeira e granito

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros
Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben: BIC
Proposta de tipo de ben:
Estado de Tramitación: Declarado
Nivel de Protección Arq.: Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.
Grao de Protección Arq.: ----
Proposta Grao de Protección Arq. ----
Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade
Polígono:
Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Regular
Uso Actual: Almacenamento / sen uso
Alteracións Morfolóxicas
Tipo:
Data:
Descrición:
Proxecto:
Axentes:
Observacións: O canastro da dereita atópase nun bo estado de conservación, no caso do hórreo da esquerda a súa conservación xa é máis ben regular. O mellor conservado aínda segue cumprindo coa función para a que foi construído, o outro xa está en desuso.

Bens Mobles





