Conxunto de sete canastros 030115

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator: 3206201

Coord. UTM: **X:** 59422800

Y: 465223000

Concello: Porqueira

Parroquia: SAN LOURENZO DE ABELEDA

Lugar: San Lourenzo

Tipoloxía: Arquitectura Civil

Tipo: Construcións de Almacenamento

Subtipo: **Canastro**

Denominación: **Conxunto de sete canastros**

Etapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

No medio do pobo de San Lourenzo, nunha aira que chaman "as quintas" atópanse un conxunto de sete canastros. Un deles xa só conserva os pés e parte da grade. Do resto do conxunto, dous dos hórreos constan de catro pés e unha mesa de pedra enriba de cada parella de pés. Os corpos péchanse mediante unha sucesión de doelas de madeira atravesadas por cintas e para as cubertas emprégase tella curva. No caso dos catro restantes, todos eles están formados por tres parellas de pés. En tres casos sobre as parellas dos extremos álzanse mesas de pedra e enriba dos esteos centrais dous tornarratos de forma circular. No caso restante en vez de dúas mesas e dous tornarratos utilízanse tres mesas de pedra. As cámaras na totalidade dos casos péchanse mediante tres lenzos de doelas dispostan en posición vertical. As doelas únense a través de faixas e debaixo delas, uns balaustres cravados en diagonal fan as veces de reforzar a unión entre doelas. As portas de entrada atópanse nos lados penais. Cúbrense a dúas augas con tella curva.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Madeira e granito

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Proteción: 50m.

Proteción

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Regular

Uso Actual: Almacenamento / sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Do total do conxunto, cinco atópanse nun estado de conservación aceptable, un só conserva os pés e a grade e o restante está en mal estado.

Bens Mobles



Canastro 43
Fonte 1
Canastro 45
Canastro 46
Conxunto de 4 canastros
Canastro 41
Canastro 42
Canastro 28
Canastro 29
Conxunto de 7 canastros
Canastro 26
Forno comunal
Canastro 37
Canastros 24-25
Canastro 23
Canastro 22
Canastro 19
Canastro 20
Canastro 21
Cruceiro
Canastros 17-18
Canastro 4
Canastros 5-6
Canastro 12
Canastro 13
Canastro 14
Canastro 9
Canastro 10
Canastro 11
679.31


200 m
100
50
20
0
631.41
679.31
Canastro 43
Fonte 1
Canastro 44
Canastro 45
Canastro 46
Conxunto de 4 canastros
Canastro 41
Canastro 42
Canastro 28
Canastro 29
Conxunto de 7 canastros
Xacemento das Quintas
Canastro 23
Canastro 26
Canastro 22
Fonte 2
Forno comunal
Canastro 27
Canastros 24-25
Canastros 47-48
Canastro 19
Canastro 20
Canastro 21
Cruceiro
Canastros 17-18
Canastro 15
Canastro 16
Canastro 4
Canastros 1-3
Canastro
Canastros 5-6
Igrexa parroquial de San Lourenzo
Canastros 8
Vía crucis
Canastro 14
Canastro 12
Casa
Canastro 13
Canastro 7
Canastro 8
Canastro 9
Canastro 10
Canastro 11
Ref Cat 32063A075...
Ref Cat 32063A076...
Ref Cat 32063A064...
Ref Cat 32063A073...
Ref Cat 32063C502...