

Conxunto de catro canastros

030116

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206201
Coord. UTM:	X: 59427500 Y: 465231600
Concello:	Porqueira
Parroquia:	SAN LOURENZO DE ABELEDA
Lugar:	San Lourenzo
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro
Denominación:	Conxunto de catro canastros
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular
Outros Estilos:	



Descrición:

Conxunto de catro canastros cunha conservación bastante precaria situados nunha airea do pobo de San Lourenzo. Un deles está formado por catro pés, unha mesa de pedra e dous tornarratos en forma de roda. A cámara notablemente afectada polo paso dos anos precisa de varios soficos para poder manterse en pé. O corpo péchase mediante doelas verticais atravesadas por faixas. Cuberta a dúas augas con tella curva. Nos outros tres casos emprégase como soportes tres parellas de esteos, sen embargo a combinación de tornarratos xa é diferente en cada caso. Nun canastro bótase man dunha mesa de pedra e catro tornarratos en forma circular, noutro óptase por tres mesas de pedra, e no último dos casos dúas mesas de pedra nos extremos e dous tornarratos en forma de roda sobre os esteos centrais. As cámaras péchanse mediante sucesións de doelas de madeira unidas por faixas. As portas de acceso ás cámaras atópanse nos lados penais. As cubertas son a dúas augas con tella curva.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Madeira e granito

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros
Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben: BIC
Proposta de tipo de ben:
Estado de Tramitación: Declarado
Nivel de Protección Arq.: Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.
Grao de Protección Arq.: ----
Proposta Grao de Protección Arq. ----
Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade
Polígono:
Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo
Uso Actual: Almacenamento / sen uso
Alteracións Morfolóxicas
Tipo:
Data:
Descrición:
Proxecto:
Axentes:
Observacións: Do total dos catro hórreos, tres atópanse en mal estado de conservación, e o outro consérvase regularmente.

Bens Mobles





