

Os fornos - Forno telleiro

030131

Datos de Localización

Telleira

Nomenclator:	3206201
Coord. UTM:	X: 59348218 Y: 465346507
Concello:	Porqueira
Parroquia:	SAN LOURENZO DE ABELEDA
Lugar:	San Lourenzo
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións da produción indust
Subtipo:	Telleira



Denominación: Os fornos - Forno telleiro

Etapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante: Indeterminado

Outros Estilos:

Descrición:

Para acceder ata o lugar débese seguir pola estrada provincial OR-301 ata a altura das últimas casas do pobo de San Lourenzo, uns metros antes do punto kilométrico 14. Dende aquí en dirección norte parte unha pista asfaltada da concentración parcelaria que se a de percorrer ata chegar a un cruce con outra estrada asfaltada (leva a man dereita cara Xinzo de Limia e á esquerda cara ponte Linares). Neste cruce cóllese cara a esquerda, dirección Ponte Linares percorrendo uns 600 metros ata chegar a unha pista de terra (esta pista sería a terceira que hai dende o cruce que antes se mencionou). Por esta pista de terra percorrer uns 340 metros e dende aquí xa se accede ata os fornos que se atopan á man dereita deste camiño no medio dunha finca.

Dos fornos hoxe apenas se pode apreciar nada, xa que o seu emplazamento está cuberto dunha masa arborada e de maleza. De tódolos xeitos pódense albiscar dúas paredes laterais dunha construción que están realizadas con pedra de cachotería asentada en barro. Nas fincas colindantes pódense ver numerosos fragmentos de tella curva. Segundo testemuñas do lugar, antes de facer a concentración parcelaria existía unha aira onde se deixaban a secar as tellas.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito e barro

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estructural

Grao de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Grao de Protección Arq.

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Cuberto totalmente pola maleza, apenas se pode apreciar algún fragmento das paredes.

Bens Mobles





