

Fonte e lavadoiro

030152

Datos de Localización

Fonte

Nomenclator:	3206203
Coord. UTM:	X: 59601600 Y: 465230900
Concello:	Porqueira
Parroquia:	SAN MARTIÑO DE PORQUEIR
Lugar:	Faramiñas
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de almacenamento
Subtipo:	Fonte



Denominación:	Fonte e lavadoiro
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Fonte tipo pozo embutida no medio dun gran muro de perpiaños que serve de muro de contención para salvar o desnivel do terreo. A fonte non ten moita profundidade e a súa base é cadrada. As paredes son do mesmo material có resto do muro, do mesmo xeito cá cuberta que é plana. Na parte anterior da cuberta unha gran pedra a modo de frontón triangular conserva unha inscrición que facilita o ano de factura da obra: "1954", así como unhas iniciais: "H L P O". A parte anterior a día de hoxe atópase descuberta por enriba do peitoril, aínda que os rebaixes das pedras evidencian que tivo unha porta. Na parte dereita da fonte unha pedra cadrada fai as veces de pousadoiro.

A auga sae da fonte e mediante un cano pétreo é conducida ata o lavadoiro -situado nun nivel bastante máis baixo-, é máis ou menos cadrado, as paredes son de pedra granítica. Para lavar a roupa en vez de ter lousas de pedra corridas utilízanse seis pedras individualizadas.

Á man dereita deste conxunto atópase o forno comunal en moi mal estado de conservación. Todo o entorno sofre un estado de abandono acuciante, está notablemente inzado de maleza.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta: Granito

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Integral

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservación Regular

Uso Actual: Aproveitamento doméstico da auga

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles





