

Canastros 3 - 4

030159

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206203
Coord. UTM:	X: 59669400 Y: 465303200
Concello:	Porqueira
Parroquia:	SAN MARTIÑO DE PORQUEIR
Lugar:	Faramontaos
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro
Denominación:	Canastros 3 - 4
Etaqa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular



Outros Estilos:

Descrición:

Parella de canastros de madeira, un deles en óptimo estado de conservación e o outro en estado de ruina. O mellor conservado está composto por tres parellas de pés que teñen man de tres mesas de pedra rectangulares con terminación circular nos seus lados menores. A cámara, de considerables dimensións péchase nos lados costais mediante tres paneis de doelas separadas por columnas de madeira. As doelas seguen unha disposición vertical e únense mediante cintas. Debaixo das cintas, uns balaustres cravados en diagonal serven de reforzo para a unión entre as doelas. A porta de entrada ó corpo do hórreo sitúase nun lado penal. Cuberta a dúas augas con tella curva. O segundo exemplar xa só consta de catro pés e dúas mesas. Na madeira da cámara apréciase a mella que nela fixo o paso dos anos, se ben é certo que a cámara se cerraba mediante unha sucesión de balaustres colocados en sentido vertical, tamén é verdade que estes balaustres tiveron que ser reforzados cravando sobre eles varias táboas irregulares en sentido horizontal. Cuberta a dúas augas con tella curva.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Madeira e granito

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Regular

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Un dos canastro atópase en óptimo estado de conservación, sen embargo o outro atópase en estado de ruina.

Bens Mobles





