

## Canastro 1

030173

### Datos de Localización

Canastro

**Nomenclator:** 3206203  
**Coord. UTM:** X: 59650200  
 Y: 465224700  
**Concello:** Porqueira  
**Parroquia:** SAN MARTIÑO DE PORQUEIR  
**Lugar:** Xocín  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Almacenamento  
**Subtipo:** Canastro



**Denominación:** Canastro 1  
**Etapa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro cunha pequena cámara de madeira que se apoia en catro pés. Tres dos pés son de pedra e un deles é de madeira. Sobre unha parella de esteos descansa unha mesa de pedra e enriba dos outros dous cadanseu tornarratos con forma de roda. O corpo do hórreo péchase nos seus lados costais con dous lenzos de doelas dispostas en horizontal e unidas entre sí mediante faixas verticais cravadas pola parte interna da cámara. Un dos lados penais resérvase para a porta de entrada o outro péchase mediante unha sucesión de balaustres, pero nesta ocasión colocados en posición vertical. Cuberta a dúas augas con tella curva.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Madeira e granito

**Mat. Cuberta:** Tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50m.

## Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Regular
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	A cámara do canastro atópase en bo estado de conservación, non sendo así no caso da cuberta onde xa se aprecia a falta de tramos de tella.

## Bens Móbiles





