

Canastros 7 - 8

030180

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206203
Coord. UTM:	X: 59637000 Y: 465229600
Concello:	Porqueira
Parroquia:	SAN MARTIÑO DE PORQUEIR
Lugar:	Xocín
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro



Denominación:	Canastros 7 - 8
Etaqa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Nunha especie de aira neste pobo de Xocín atópanse estes dous canastros de madeira. O da esquerda de maiores dimensións, está composto por tres parellas de esteos. Sobre unha das parellas ázase unha mesa de pedra e enriba dos outros catro pés cadanseu tornarratos en forma de roda. Neste entramado descansa a cámara de madeira, pechada nos lados costais mediante tres lenzos de doelas de disposición vertical. As doelas únense entre sí con cintas horizontais. Nun dos lados penais atópase a porta de acceso, para subir ata ela emprégase un perpiaño e enriba deste un tornarratos de forma circular doutro canastro próximo desaparecido. Cuberta a dúas augas con tella francesa. O compañeiro é un hórreo de reducidas dimensións, cunha cámara de madeira que se apioa en dúas parellas de esteos e dúas mesas de pedra. Como peche da cámara óptase por unha sucesión de doelas dispostas en sentido vertical atravesadas por faixas. A porta de entrada atópase nun dos lados penais. Cuberta a dúas augas con tella curva.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Madeira e granito

Mat. Estrutura: Tella

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Almacenamento

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: O canastro da esquerda goza dun bo estado de saúde, o da dereita consérvase regularmente.

Bens Mobles





