

Canastros 11 - 12

030183

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206203
Coord. UTM:	X: 59637600 Y: 465235500
Concello:	Porqueira
Parroquia:	SAN MARTIÑO DE PORQUEIR
Lugar:	Xocín
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro
Denominación:	Canastros 11 - 12
Etaqa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular



Outros Estilos:

Descrición:

Parella de canastros de madeira en mal estado de conservación. O da esquerda conta con tres parellas de pés e tres mesas de pedra, todo o conxunto de pedra ben labrada. Enriba destes soportes descansa a cámara de madeira que se pecha nos lados costais mediante tres lenzos de doelas separados por columnas de madeira. As doelas seguen unha disposición vertical e únense entre sí a través de faixas, debaixo destas, uns balaustres cravados en diagonal fan as veces de reforzar a unión entre doelas. Nos dous lados penais outras tantas portas de acceso á cámara. Arredor do perímetro do canastro crávanse varias táboas enriba das doelas para manter a súa unión. Cuberta a dúas augas con tella curva. O outro exemplar está composto por catro pés, enriba dunha parella descansa unha mesa de pedra e sobre os outros dous cadanseu tornarratos con forma de roda. O corpo do canastro péchase mediante unha sucesión de balaustres atravesados por faixas, reservando un dos lados penais para a porta de entrada. O claro que queda entre os pés pechouse para facer un galiñeiro. Cuberta a dúas augas con fibrocemento.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Madeira e granito

Mat. Cuberta: Tella e fibrocemento

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles





