

## Canastro

030192

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206205
<b>Coord. UTM:</b>	X: 59740400 Y: 465450900
<b>Concello:</b>	Porqueira
<b>Parroquia:</b>	SABUCEDO
<b>Lugar:</b>	Gándara, A
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Canastro</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular



#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro de madeira que emprega como soportes catro pés e outros tantos tornarratos con forma de roda. A cámara ca madeira notablemente alterada polo paso do tempo, péchase nos lados costais cunha sucesión de doelas dispostas en posición vertical e atravesadas por faixas. Os lados penais resérvanse para as portas de acceso ó corpo do hórreo, unha delas hoxe xa inutilizada. Varios soficos manteñen en pé a cámara e a cuberta do canastro. Cuberta a dúas augas con tella curva.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Madeira e granito

**Mat. Cuberta:** Tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50m.

## Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	

## Bens Mobles

---





