


## Cruceiro 2

030207

### Datos de Localización

Cruceiro

<b>Nomenclator:</b>	3206205
<b>Coord. UTM:</b>	<b>X:</b> 59808303 <b>Y:</b> 465361239
<b>Concello:</b>	Porqueira
<b>Parroquia:</b>	SABUCEDO
<b>Lugar:</b>	Rial
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Religiosa
<b>Tipo:</b>	Cruceiros
<b>Subtipo:</b>	<b>Cruceiro</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Cruceiro 2</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Indeterminada
<b>Estilo relevante</b>	Popular



### Outros Estilos:

### Descrición:

Cruceiro situado no medio do pobo de Sabucedo, ó pé dunha fonte-lavadoiro. Consta de plataforma de catro gradas, unha delas pouco visible xa que foi parcialmente cuberta polo asfalto do camiño. Sobre a plataforma un pedestal cúbico serve de encaixe para o varal cilíndrico. Un pequeno capitel xónico da paso á cruz, esta, latina de brazos cadrados que presenta a seguinte iconografía: no anverso un crucificado de tres cravos coa cabeza lixeiramente ladeada cara a dereita, as mans abertas e o pano de pureza coa lazada no lado dereito. O reverso é o lugar reservado para a Virxe, é unha Soidade de tosca talla apoiada en peaña que aparece cos dedos entrecollidos sobre o peito. A cabeza lixeiramente ladeada cara a dereita e as pregas da indumentaria moi rectas e rudas.

### DOCUMENTACIÓN:

-Ficha del inventario del patrimonio arquitectónico de interés histórico artístico del Ministerio de Cultura.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito

#### Mat. Cuberta:

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

## Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

## Protección

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 571 / 1963 do Ministerio de Educación Nacional.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Devocional

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

## Bens Mobles

---



