

Canastros 11 - 12

030246

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206204
Coord. UTM:	X: 59564600 Y: 465268100
Concello:	Porqueira
Parroquia:	PORQUEIRA
Lugar:	Forxa
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro
Denominación:	Canastros 11 - 12
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular



Outros Estilos:

Descrición:

Un dos canastro é de madeira, está composto por tres parellas de esteos. Sobre as parellas dos extremos descansan dúas mesas de pedra e enriba dos pés do medio repousan dous tornarratos con forma de roda. A cámara péchase mediante tres paneis de doelas dispostas en posición vertical e unidas entre si por faixas. Os lados penais quedan reservados para as portas de acceso. Nun dos claros do canastro levantouse un muro que divide o ben, unha parte queda incluso nunha finca privada e a outra da cara un camiño. Esta parte que queda no camiño, emprega a modo de chanzo para subir ata a porta un esteo doutro hórreo. Cuberta a dúas augas con tella romana. O outro exemplar carece de interese etnográfico. A modo de soportes empréganse catro pés e dúas mesas de pedra. A cámara é de formigón e de ladrillos calados. A porta de acceso colócase nun dos lados penais e sobre ela a datación do ben: 1969. Cuberta a dúas augas con tella francesa.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Madeira, cemento, ladrillo e pedra

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros
Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben: BIC
Proposta de tipo de ben:
Estado de Tramitación: Declarado
Nivel de Protección Arq.: Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.
Grao de Protección Arq.: ----
Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección: Un dos canastros non goza da categoría de BIC, xa que aínda que ten os pés de pedra, a cámara está realizada con materiais modernos, sendo a remodelación do ano 1969.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo
Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles





