

## Canastro 20

030275

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206204
<b>Coord. UTM:</b>	X: 59548800 Y: 465216800
<b>Concello:</b>	Porqueira
<b>Parroquia:</b>	PORQUEIRA
<b>Lugar:</b>	Torre, A
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 20</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro con cámara mixta apoiada en tres parellas de esteos. O corpo do canastro péchase nos lados costais mediante dous lenzos de doelas separados por unha columna de pedra. As doelas seguen unha disposición vertical e quedan unidas entre sí mediante cintas. Os lados penais quedan reservados para as portas de acceso. Cuberta a dúas augas con tella curva.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Madeira e granito

**Mat. Cuberta:** Tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50m.

## Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

### Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Regular
Uso Actual:	Sen uso

### Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: O corpo do canastro atópase en bo estado de conservación, non sendo así a cuberta.

## Bens Mobles

---





