

## Muíño 10

030298

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3206204
<b>Coord. UTM:</b>	<b>X:</b> 59573680 <b>Y:</b> 465193789
<b>Concello:</b>	Porqueira
<b>Parroquia:</b>	PORQUEIRA
<b>Lugar:</b>	Forxa
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	<b>Muíño</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Muíño 10</b>
<b>Etaqa Histórica:</b>	Indeterminada
<b>Estilo relevante</b>	Popular



### Outros Estilos:

### Descrición:

No río Fírbeda, dende a ponte da Forxa ata as cataratas hai un total de 15 muíños. Este corresponderíase co décimo que nos podemos atopar río arriba.

Trátase dun edificio de pranta rectangular coas paredes de cachotería asentadas en seco. É un muiño de canle dun só rodicio. Non se pode determinar de onde parte a lovada nin a maior parte do seu percorrido por estar cuberta de maleza.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito
<b>Mat. Cuberta:</b>	
<b>Elementos singulare</b>	
<b>Construtivos:</b>	
<b>Decorativos:</b>	

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:**

## Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Estrutural
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	

## Bens Mobles





