

Igrexa Parroquial de San Martiño

040001

Datos de Localización

Igrexa

Nomenclator: 3206701
Coord. UTM: X: 59314472
Y: 466045580
Concello: Rairiz de Veiga
Parroquia: CANDÁS
Lugar: Candás
Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa
Tipo: Igrexas
Subtipo: Igrexa



Denominación: Igrexa Parroquial de San Martiño

Etaqa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Igrexa cuxa fábrica data do século XVIII, de planta rectangular e muros de perpiaño. Está cuberta por tellado a tres augas e con pináculos como remates, nos ángulos. A fachada é sinxela: porta alintelada sobre a que se dispón un van rectangular e unha espadana dun corpo e dous arcos, rematado en frontón e cruz de pedra.

Atribuídas a Francisco de Moure ou ó seu obradoiro son os relevos con imaxes de San Bieito e San Martiño e unha porta de Sagrario co Sacrificio de Isaac, do século XVIII; consta a existencia dun San Bieito, un San Miguel e un relevo de San Martiño. Partindo a capa. Consérvase un cáliz de prata datado en 1769 (De Juana, 1993, p. 97)

Polos datos extraídos dos libros de visitas da Parroquia, a Igrexa parroquial de San Martiño de Candás, era vicaria do Convento de Celanova (Visita do 10 de xullo de 1713, folio 6).

En visita pastoral feita o 19 de xullo de 1713, mándase que se reedifique a Capela Maior que se está caíndo. Na visita do (8 de maio de 1769, folio 25), dase conta do lamentable estado que ten a Igrexa: "*por ver una Iglesia que mas bien se puede llamar pequeña hermita, aunque capaz para recoger a los feligreses, no solo sin adorno alguno, a excepción de lo que buenamente puede el cura sino también y lo principal sin seguridad alguna, por estar amenazando ruína las paredes, que con ser de tosca y menuda piedra, no tienen barro para cubrir sus faltas y el arco que divide la Capilla Mayor de el cuerpo de esta Iglesia, el cual se halla abierto por medio y por las aguas que entran en esta Capilla, tampoco reparado el techo y el pavimento de manera desigual*". No apartado de "mandatos" dase orden para que se acometan os reparos necesarios na Iglesia.

BIBLIOGRAFÍA:

- FERNÁNDEZ OTERO, J. C., *Apuntes para el inventario del mobiliario litúrgico de la Diócesis de Orense*. Pontevedra, 1983, p. 221.
- JUANA, Jesús de (Dir.), *A Alta Limia (A Terra que medrou vencellada a unha Lagoa)* . Editorial Ir Indo. Vigo, 1993, p. 97.

DOCUMENTACIÓN:

-A.H.D.OU.

Libro de Visitas da Parroquia de San Martiño de Candás., Fol . 3, Fol 6.

Características Construtivas

Plantas: Baixo

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Integral

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles







