

## Canastro 7

040008

### Datos de Localización

Canastro

**Nomenclator:** 3206701  
**Coord. UTM:** X: 59308803  
 Y: 466040230  
**Concello:** Rairiz de Veiga  
**Parroquia:** CANDÁS  
**Lugar:** Candás  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Almacenamento  
**Subtipo:** Canastro



**Denominación:** Canastro 7  
**Etape Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Canastro de madeira sobre dous pares de esteos con tornarratos lonxitudinais. A cámara está formada por balaústres verticais, con tres faixas: dúas verticais e unha horizontal. Nun costal dispúxose un puntal apeado no tornarratos, como reforzo da estrutura. Ten porta nos dous penais e o beirado en forma de arcos polilobulados.

### Características Construtivas

**Plantas:**

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:**

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

**Proteccion**

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

**Titularidade**

Polígono:

Parcela:

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

**Alteracións Morfolóxicas**

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

**Observacións:** Cuberta e estrutura en mal estado por efectos das infiltracións de humidade. O ben corre perigo de perderse.

**Bens Mobles**







