


## Muíño 2

040078

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3206702
<b>Coord. UTM:</b>	X: 592401 Y: 4656891
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	CONGOSTRO
<b>Lugar:</b>	San Miguel
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	Muíño
<b>Denominación:</b>	Muíño 2
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular



### Outros Estilos:

### Descrición:

Muíño de planta rectangular, muros de cachotería asentados en seco. A súa planta está adaptada a pendente do terreo. Foi rehabilitado e conserva todos os aparellos que fan xirar a moa. Recibe as augas nunha canle pechada na entrada ao inferno.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito, madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Madeira, tella

### Elementos singulare

### Construtivos:

### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

### Area de Protección:

**Proteccion**

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Bo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Foi rehabilitado.

**Bens Mobles**



