

## Canastro 9

040098

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206703
<b>Coord. UTM:</b>	X: 594678 Y: 4663332
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	GUILLAMIL
<b>Lugar:</b>	Azoreiros
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 9</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro de madeira asentado sobre soleira e apoiado sobre esteos con tornarratos circulares sobre cada un dos esteos. A cámara está formada por balaústres verticais e dúas faixas en cruz. Ten porta en cada un dos lados penais e para facilitar o acceso dispón no chan dous chanzos de pedra.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Madeira, granito

**Mat. Cuberta:** Tella curva

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

**Protección**

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

**Titularidade**

Polígono:

Parcela:

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

**Alteracións Morfolóxicas**

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: En mal estado a estrutura (moi inclinada) e o tellado.

**Bens Móbiles**











