

Forno comunal

040103

Datos de Localización

Forno

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nomenclator: | 3206703 |
| Coord. UTM: | X: 594597 Y: 4663397 |
| Concello: | Rairiz de Veiga |
| Parroquia: | GUILLAMIL |
| Lugar: | Azoreiros |
| Tipoloxía: | Arquitectura Civil |
| Tipo: | Construcións de Transformación |
| Subtipo: | Forno |



| | |
|-------------------------|----------------------|
| Denominación: | Forno comunal |
| Etapa Histórica: | Idade Contemporánea |
| Estilo relevante | Popular |

Outros Estilos:

Descrición:

Edificio de planta rectangular cun dos lados da fachada principal redondeado, adaptado a configuración da rúa. Non se trata dun edificio exento senón que se encontra anexo a outras edificacións. Os muros son de cachotería encintados e a edificación presenta como elemento singular, na súa fachada un reloxo de sol. No interior, conservase o chan de laxas de pedra e o tendal para as pezas de pan. A capela do forno foi rehabilitada: é na actualidade é de ladrillo refractario. Non obstante a aparencia exterior da capela responde a tradicional: con borrarreira e chapilé.

Características Construtivas

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Plantas: | Baixa |
| Edif. Anexas: | |
| Mat. Fachada: | Granito |
| Mat. Estrutura: | Granito, madeira |
| Mat. Cuberta: | Madeira, cuberta |
| Elementos singulare | |
| Construtivos: | |
| Decorativos: | Reloxo de Sol coroando a fachada. |

Delimitación do Ben e da contorna

| | |
|-------------------|--------|
| Situación: | Outros |
|-------------------|--------|

Area de Protección:

Protección

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Tipo de ben: | Sen rexistrar |
| Proposta de tipo de ben: | Inventariado |
| Estado de Tramitación: | |
| Nivel de Protección Arq.: | Sen protección |
| Proposta Nivel de Protección Arq. | Estrutural |
| Grao de Protección Arq.: | ----- |
| Proposta Grao de Protección Arq. | ----- |
| Xustificación da Protección: | |
| Titularidade | |
| Polígono: | |
| Parcela: | |

Conservación-Intervención

| | |
|--------------------------|--|
| Estado de Conservació | Bo |
| Uso Actual: | Transformación de produtos |
| Alteracións Morfolóxicas | |
| Tipo: | Encintado dos muros. Capela de ladrillo refractario. |
| Data: | |
| Descrición: | |
| Proxecto: | |
| Axentes: | |
| Observacións: | |

Bens Mobles









