

## Canastro 8

040172

### Datos de Localización

Canastro

**Nomenclator:** 3206703  
**Coord. UTM:** X: 595302  
 Y: 4664764  
**Concello:** Rairiz de Veiga  
**Parroquia:** GUILLAMIL  
**Lugar:** Nigueiroá  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Almacenamento  
**Subtipo:** Canastro



**Denominación:** Canastro 8  
**Etapa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Canastro de madeira sobre cepas e tornarratos lonxitudinais. A cámara está formada por balaústres verticais cruzados por unha faixa horizontal. Ten porta nos dous lados penais. Ten puntais no lado dereito, como reforzo da estrutura que apoian nos tornarratos.

### Características Construtivas

**Plantas:**

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:**

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

**Protección**

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

**Titularidade**

Polígono:

Parcela:

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Almacenamento

**Alteracións Morfolóxicas**

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Estrutura moi dañada cun alto grao de inclinación.

**Bens Móbiles**





