

## Canastro 11

040175

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206703
<b>Coord. UTM:</b>	X: 595268 Y: 4664713
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	GUILLAMIL
<b>Lugar:</b>	Nigueiroá
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 11</b>
<b>Etaqa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro cun costal asentado sobre o muro da finca; no outro costal os esteos prolonganse ata chegar ao chan. Apoíase sobre tres pares de esteos con tornarratos lonxitudinais para cada par. O pasaventos do canastro aproveítase para situar a porta da finca. Ten porta nos dous lados penais. Cámara con balaústres verticais con dobre faixa horizontal. Conserva restos de policromía.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, fibrocemento

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

## Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

### Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Bo
Uso Actual:	Almacenamento
<b>Alteracións Morfolóxicas</b>	
Tipo:	Tellado de fibrocemento ao aire. Cableado enganchado a cámara do canastro.
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	

## Bens Mobles





