

## Casa tradicional

040193

### Datos de Localización

Casa Vivenda

<b>Nomenclator:</b>	3206702
<b>Coord. UTM:</b>	<b>X:</b> 593123 <b>Y:</b> 4655633
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	CONGOSTRO
<b>Lugar:</b>	Congostro
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Casas Vivendas
<b>Subtipo:</b>	<b>Casa Vivenda</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Casa tradicional</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular



### Outros Estilos:

### Descrición:

Casa de planta rectangular e muros de cachotería. É unha vivenda labrega tradicional da área meridional galega; recentemente rehabilitada . Consta de baixo e planta: no baixo atópanse as dependencias destinadas aos animais e aos apeiros de labranza, ás que se accede mediante un portón de dobre folla. Ao primeiro andar accédese mediante un patín de disposición perpendicular á fachada e desemboca nunha correioira con reixería de ferro, a cal se sustenta sobre traves de madeira ben labradas de aristas rebaxadas.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito, madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Madeira, tella

### Elementos singulare

### Construtivos:

### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:**

## Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Bo
Uso Actual:	
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	Edificio rehabilitado recentemente, respetando os materiais e a tipoloxia tradicional.
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	

## Bens Mobles

---









