

## Canastro 10

040207

### Datos de Localización

Canastro

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Nomenclator:</b> | 3206703                       |
| <b>Coord. UTM:</b>  | X: 595758<br>Y: 4666293       |
| <b>Concello:</b>    | Rairiz de Veiga               |
| <b>Parroquia:</b>   | GUILLAMIL                     |
| <b>Lugar:</b>       | Quilmelas                     |
| <b>Tipoloxía:</b>   | Arquitectura Civil            |
| <b>Tipo:</b>        | Construcións de Almacenamento |
| <b>Subtipo:</b>     | <b>Canastro</b>               |



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Denominación:</b>    | <b>Canastro 10</b>  |
| <b>Etapa Histórica:</b> | Idade Contemporánea |
| <b>Estilo relevante</b> | Popular             |

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro asentado sobre soleira que ten que salvar o desnivel de terreo . É de madeira sobre cepas de pedra, recubertas de ieso, sobre as que se dispón tornarratos lonxitudinais. A cámara está formada por balaústres verticais, cunha faixa de reforzo horizontal. Nun dos costais presenta un puntal de reforzo, transversal e no outro un puntal vertical que apoia no chan.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

## Protección

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de ben:                      | BIC   |
| Proposta de tipo de ben:          |   |
| Estado de Tramitación:            | Declarado   |
| Nivel de Protección Arq.:         | Integral  |
| Proposta Nivel de Protección Arq. |   |
| Grao de Protección Arq.:          | -----   |
| Proposta Grao de Protección Arq.  | -----   |
| Xustificación da Protección:      | É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia. |
| Titularidade                      |   |
| Polígono:                         |   |
| Parcela:                          |   |

## Conservación-Intervención

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Estado de Conservació    | Malo  |
| Uso Actual:              |   |
| Alteracións Morfolóxicas |   |
| Tipo:                    |   |
| Data:                    |   |
| Descrición:              |   |
| Proxecto:                |   |
| Axentes:                 |   |
| Observacións:            | Tellado en mal estado. Estrutura en mal estado: presenta forte inclinación. |

## Bens Mobles

---











