

Capela de San Roque

040210

Datos de Localización

Capela

Nomenclator: 3206703
Coord. UTM: X: 595806
 Y: 4666112
Concello: Rairiz de Veiga
Parroquia: GUILLAMIL
Lugar: Quilmelas
Tipoloxía: Arquitectura Religiosa
Tipo: Capelas
Subtipo: Capela



Denominación: Capela de San Roque

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Capela de planta rectangular, con muros de perpiaño encintados. Tellado a tres augas cuberto con tella curva e rehabilitado recentemente. Diante da fachada principal, adro cuberto con tellado a tres augas sobre pilares. Na fachada porta alintelada, flanqueada de vans abocinados. Remata cunha espadana dun só arco.

Temos noticias da existencia desta capela desde o século XVII (Libro de visitas, cobro de primicias, cuentas de fábrica, folio 74). Onde se nos di que estaba con decencia e con todo o necesario para decir misa. En 1832, según os libros parroquiais, a ermida de San Roque xunto coas outras ermidas da feligresía: "no se hallan con la decencia y seguridad que corresponde, haciendose muchas veces cosas impropias de aquel lugar, que está dedicado unicamente para el culto" (Libro de visitas, cartas pastorales, folio 60).

DOCUMENTACIÓN:

-Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Ministerio de Cultura. Madrid, 1979.

-A.H.D.OU.

Libro de visitas, cobro de primicias, contas de fábrica, 35-4-7.

Libro de visitas, cartas pastorais, 35-4-8.

Características Construtivas

Plantas: Baixo

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos: Inscripción na espadaña: AÑO 87 EC

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 100 m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Estructural

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixiosos

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Cuberta do adro.

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: A cuberta do adro é de recente construción. Tamén se encintaron os muros e se rehabilitou o tellado.

Bens Mobles







