

Capela de San Sadurniño

040219

Datos de Localización

Capela

Nomenclator:	3206703
Coord. UTM:	X: 596658 Y: 4665297
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	GUILLAMIL
Lugar:	Rosén
Tipoloxía:	Arquitectura Religiosa
Tipo:	Capelas
Subtipo:	Capela



Denominación: Capela de San Sadurniño

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Planta rectangular con muros de cachotería encintados e tellado a tres augas. Portada sinxela con porta alintelada e flanqueada por pequenos vans rectangulares. Remata a fachada en espadana dun só arco, con arquitecraes no arranque do arco e rematado en cruz. Diante da fachada adro sen porticar.

Temos constancia desta capela, nos libros de visita desde o século XVII (Libro de visitas, cuentas de fábrica, primicias, folio, 74). No ano 1731 os veciños ceden terras na "Lama do Seixo" para trasladar e dotar a capela que se achaba en estado de ruína (Libro de visitas, cartas pastorales, 35.4-8). No século XIX as capelas da feligresía achábanse en mal estado utilizándose moitas veces para cousas que non tiñan que ver moito co culto (Libro de visitas, cartas pastorales, 1832, folio 60).

DOCUMENTACIÓN:

-Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Madrid, 1979.

-A.H.D.OU.

Libro de visitas, contas de fábrica, primicias, 35-4-7.

Libro de visitas, Cartas pastorais, 35-4-8.

Características Construtivas

Plantas: Baixo

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 100 m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Encintado dos muros.
Cuberta con tella francesa

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Segundo os veciños da aldea, rehabilitouse a capela fai dous ou tres anos.

Bens Mables







