

## Canastro 1

040220

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206703
<b>Coord. UTM:</b>	X: 596512 Y: 4665333
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	GUILLAMIL
<b>Lugar:</b>	Rosén
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 1</b>
<b>Etaqa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular
<b>Outros Estilos:</b>	



### Descrición:

Canastro de madeira sobre catro pés, con tornarratos lonxitudinais sobre cada par de esteos. Cámara formada por balaústres horizontais con unha faixa vertical nun dos costais e tres no outro. Ten porta nun dos lados penais. O tellado ten voadizo sobre os lados penais e costais. Conserva restos de policromía vermella.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

**Protección**

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

**Titularidade**

Polígono:

Parcela:

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Almacenamento
<b>Alteracións Morfolóxicas</b>	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Tellado en mal estado.

**Bens Móbiles**





