

## Muíño do Castro

040228

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3206703
<b>Coord. UTM:</b>	X: 596588 Y: 4665973
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	GUILLAMIL
<b>Lugar:</b>	Rosén
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	<b>Muíño</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Muíño do Castro</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Pequena construción de muros de cachotería e planta cadrada con tellado a unha vertente. Conserva a canle de tipo descuberto e ten unha soa moa. Aínda que non está en funcionamento, conserva algúns dos elementos utilizados para o proceso de trituración: a moega, o pé e a moa.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito, madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

<b>Situación:</b>	Outros
-------------------	--------

#### Area de Protección:

**Proteccion**

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

**Alteracións Morfolóxicas**

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Tellado en mal estado. Presenza de brión nas paredes e de maleza no seu interior.

**Bens Mobles**









