


## Muíño novo do Ceno

040245

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3206703
<b>Coord. UTM:</b>	X: 595825 Y: 4663645
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	GUILLAMIL
<b>Lugar:</b>	Xuxá
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	<b>Muíño</b>



**Denominación:** Muíño novo do Ceno

**Etapa Histórica:** Idade Contemporánea

**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Edificio de planta rectangular, muros de perpiaño e tellado a unha vertente. Aínda que non é frecuente nos edificios destinados a muíño, ten aberta unha ventá, por riba do inferno e que da a sala do tremiñado, onde conserva todos os elementos para moer: moega, adella, tenxedeiro moa, e incluso o burro ou guindastre, utilizado para mover a moa, e unha artesa para gardar o gran.

### Características Construtivas

**Plantas:** B+1

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:** Granito

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:**

## Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Regular
Uso Actual:	
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	A estrutura de madeira da cuberta está en moi mal estado.

## Bens Mobles

---











