

## Muíño Vello do Ceno

040247

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3206703
<b>Coord. UTM:</b>	X: 596137 Y: 4663912
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	GUILLAMIL
<b>Lugar:</b>	Xuxá
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	Muíño



<b>Denominación:</b>	Muíño Vello do Ceno
<b>Etape Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Situado en zona de monte e prados, accedese por dous pontillóns de pedra. É un edificio de pequenas dimensións, planta rectangular, con aparello de cachotería asentada en seco e cuberta dunha soa vertente. Ten unha abertura na canle que permite acceder, con facilidade ao inferno, onde se atopa o rodicio. Nesa fachada pode observarse unha porta, que hoxe está tapiada. Nun dos lados menores ten unha ventá con peitoril que faría a función de posadoiro.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito, madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:**

## Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Tellado en malas condicións e contorno sen acondicionar. Muros cubertos de liques.

## Bens Mobles

---









