

## Muíño do Tio Grande

040257

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3206704
<b>Coord. UTM:</b>	X: 593593 Y: 4660748
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	LAMPAZA
<b>Lugar:</b>	Castrelo
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	Muíño



<b>Denominación:</b>	Muíño do Tio Grande
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Edificio de planta rectangular, muros de cachotería asentados en seco e tellado a dúas augas. No inferno pode observarse os diferentes dispositivos que activan a moa: o rodicio de ferro unido ao touzo; a trabe sobre a que asinta o rodicio: chamada "arrieiro"; o "erguedoiro" que fai subir e baixar o rodicio e o "afiridoiro" o cal permite parar a moa. Nas agullas da porta de entrada, a cal está situada nun lateral da fachada principal, aparecen cruces inscritas.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito, madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Madeira, tella
<b>Elementos singulare</b>	
<b>Construtivos:</b>	
<b>Decorativos:</b>	Cruces inscritas nas agullas da porta.

### Delimitación do Ben e da contorna

<b>Situación:</b>	Outros
<b>Area de Protección:</b>	

## Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Regular
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Tellado en mal estado. Muros cubertos de de liques e brión.

## Bens Mobles

---



















