

## Canastro 9

040271

### Datos de Localización

Canastro

**Nomenclator:** 3206704  
**Coord. UTM:** X: 593485  
Y: 4662741  
**Concello:** Rairiz de Veiga  
**Parroquia:** LAMPAZA  
**Lugar:** Crespos  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Almacenamento  
**Subtipo:** Canastro



**Denominación:** Canastro 9  
**Etaqa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Canastro de madeira sobre dous pares de esteos de pedra. A cámara está formada por balaústres verticais, cunha faixa horizontal e dúas verticais, que crean tres tramos.

### Características Construtivas

**Plantas:**

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:**

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

### Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Estrutural
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Almacenamento
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	Tellado cuberto con tella francesa. Tornarratos de cemento
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Utilización inadecuada de materiais, no caso do tornarratos. Rehabilitación da cuberta inadecuada, debería utilizarse tella do país.

## Bens Mobles

---





