

Muíño do Gaitero Antonio ou do Pontillón

040275

Datos de Localización

Muíño

Nomenclator:	3206704
Coord. UTM:	X: 593772 Y: 4662618
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	LAMPAZA
Lugar:	Crespos
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Transformación
Subtipo:	Muíño



Denominación: Muíño do Gaitero Antonio ou do Pontillón

Etapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Edificio de planta rectangular con paramento de cachotería asentada en seco e tellado a unha vertente. É un edificio sen vans, só un pequeno respiradoiro no andar destinado ao tremiñado. No seu interior conserva as moas e os rodicios de ferro, ten dúas que hoxe xa non desempeñan a súa función.

Nas agullas da porta de entrada conserva inscricións que fan referencia a diferentes anos.

Características Construtivas

Plantas:	B+1
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito, madeira
Mat. Cuberta:	Madeira, fibrocemento

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos: Inscricións nsa agullas da porta:
Dereita: 1990
Agulla inferior: [1944 ?]
Esquerda: 1963

Delimitación do Ben e da contorna

Situación:

Outros

Situación:

Códigos

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estructural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Levantaron o tellado utilizando fibrocemento que non se recubriu siquera de tella.

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Aínda que se conservan as dúas moas e os rodicios, está todo o conxunto en estado de abandono.

Bens Mobles









