

## Lavadoiro

040292

### Datos de Localización

Lavadoiro

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Nomenclator:</b> | 3206704                       |
| <b>Coord. UTM:</b>  | X: 594531<br>Y: 4660830       |
| <b>Concello:</b>    | Rairiz de Veiga               |
| <b>Parroquia:</b>   | LAMPAZA                       |
| <b>Lugar:</b>       | Lama de Paio                  |
| <b>Tipoloxía:</b>   | Arquitectura Civil            |
| <b>Tipo:</b>        | Construcións de almacenamento |
| <b>Subtipo:</b>     | Lavadoiro                     |



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Denominación:</b>    | Lavadoiro           |
| <b>Etape Histórica:</b> | Idade Contemporánea |
| <b>Estilo relevante</b> | Popular             |

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Lavadoiro de forma irregular, con dúas fiadas de pedras inclinadas para lavar a roupa. Hoxe en día atópase case por baixo do nivel da rúa.

### Características Construtivas

**Plantas:**

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:**

**Mat. Estrutura:** Granito

**Mat. Cuberta:**

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:**

### Protección

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Tipo de ben:                      | Sen rexistrar  |
| Proposta de tipo de ben:          | Inventariado   |
| Estado de Tramitación:            |                |
| Nivel de Protección Arq.:         | Sen protección |
| Proposta Nivel de Protección Arq. | Integral       |
| Grao de Protección Arq.:          | ----           |
| Proposta Grao de Protección Arq.  | ----           |
| Xustificación da Protección:      |                |
| Titularidade                      |                |
| Polígono:                         |                |
| Parcela:                          |                |

## Conservación-Intervención

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Estado de Conservació    | Regular   |
| Uso Actual:              | Aproveitamento doméstico de augas                                 |
| Alteracións Morfolóxicas |   |
| Tipo:                    | Ao subir o nivel das rúas o lavadoiro quedou case á mesma altura. |
| Data:                    |   |
| Descrición:              |   |
| Proxecto:                |   |
| Axentes:                 |   |
| Observacións:            |   |

## Bens Mobles

---









