

## Canastro 2

040301

### Datos de Localización

Canastro

**Nomenclator:** 3206704  
**Coord. UTM:** X: 594077  
 Y: 4662207  
**Concello:** Rairiz de Veiga  
**Parroquia:** LAMPAZA  
**Lugar:** Lampaza  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Almacenamento  
**Subtipo:** Canastro



**Denominación:** Canastro 2  
**Etapa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro de madeira, sobre catro esteos cadrados, con dúas lousas de pedra que fan as funcións de tornarratos sobre cada par de pés. A cámara está formada por balaústres verticais, cunha faixa horizontal de reforzo e dúas verticais, separando tres tramos da cámara. As portas están nos dous penais e sobre elas o voo do tellado.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

**Proteccion**

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

**Titularidade**

Polígono:

Parcela:

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

**Alteracións Morfolóxicas**

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

**Observacións:** En moi mal estado de conservación: faltan tellas, á cámara fáltanlle algúns dos balaústres e unha das portas está rota.

**Bens Mobles**







