

Canastro 3

040302

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206704
Coord. UTM:	X: 594048 Y: 4662232
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	LAMPAZA
Lugar:	Lampaza
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro



Denominación:	Canastro 3
Etape Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Canastro de madeira, sobre catro esteos de corte prismático, adaptados ao desnivel do terreo. Unha lousa de pedra sobre cada par de esteos, fai as función de tornarratos. Ten portas nun dos penais e balaústres verticais forman os costais, con dúas faixas cruzadas. Para dar máis consistencia a estrutura, utiliza un puntal de madeira apoiado no tornarratos.

Forma conxunto cos canastros número 4 e 5, que están preto dunha aira.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Almacenamento
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Aínda que a estrutura de madeira parece conservarse aceptablemente, o tellado está en moi mal estado e é posible o filtrado de auga.

Bens Mobles







