

## Canastro 7

040306

### Datos de Localización

Canastro

**Nomenclator:** 3206704  
**Coord. UTM:** X: 594023  
Y: 4662193  
**Concello:** Rairiz de Veiga  
**Parroquia:** LAMPAZA  
**Lugar:** Lampaza  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Almacenamento  
**Subtipo:** **Canastro**



**Denominación:** **Canastro 7**  
**Etaqa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Canastro de madeira apoiado en esteos, cunha lousa de pedra lonxitudinal, sobre cada par de pés, facendo as funcións de tornarratos.

### Características Construtivas

**Plantas:**

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:**

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

### Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Tellado en moi mal estado, falta parte das tellas. Estrutura danada polas filtracións de auga. Ten un alto grao de inclinación.

## Bens Mobles











