

Canastro 9

040308

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206704
Coord. UTM:	X: 593992 Y: 4662224
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	LAMPAZA
Lugar:	Lampaza
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro
Denominación:	Canastro 9
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular



Descrición:

Canastro de madeira apoiado en catro esteos de sección cuadrangular coas aristas rebaxadas. Sobre un par de pés, unha lousa de pedra fai as funcións de tornarratos, nos outros restantes superpónselle unha pedra circular individual. A cámara está formada por balaústres verticais, cunha faixa horizontal de reforzo. Ten porta nun dos lados penais. Conserva restos de policromía vermella.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: En moi mal estado de conservación, o tellado perdeu parte das tellas e a estrutura presenta un grao importante de deterioro. A cámara móstrase moi inclinada.

Bens Mobles







