


Canastro 3

040318

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206704
Coord. UTM:	X: 593929 Y: 4661679
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	LAMPAZA
Lugar:	Padroso
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro



Denominación:	Canastro 3
Etape Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Canastro de madeira apoiado sobre dous pares de esteos. Os dianteiros interpoñen á cámara un tornarratos circular sobre cada pé. No penal traseiro unha lousa de pedra sobre os dous pés, serve para protexer a cámara dos animais. A cámara está en moi mal estado e cuberta de maleza.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	>Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	En moi mal estado a estrutura do canastro, corre risco de desaparecer.

Bens Móbiles



