

## Canastro 5

040320

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206704
<b>Coord. UTM:</b>	X: 593961 Y: 4661694
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	LAMPAZA
<b>Lugar:</b>	Padroso
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 5</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro de madeira apoiado sobre dous pares de esteos de sección cuadrangular. Sobre cada par unha lousa de pedra fai as funcións de tornarratos. A cámara está formada por balaústres verticais, dúas faixas paralelas, separando tramos, e unha faixa horizontal, que percorre os costais. Sobre os penais, a peza que forma o beirado, serrouse en forma de arco, o que lle da ao conxunto un certo carácter decorativo. Ten unha porta en cada penal.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

## Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Estrutural
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

### Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Bo
Uso Actual:	Almacenamento
<b>Alteracións Morfolóxicas</b>	
Tipo:	Tellado cuberto con tella francesa.
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	O tipo de tella máis apropiada e a curva, do país.

## Bens Mables

---







