

Canastro 13

040328

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206704
Coord. UTM:	X: 594132 Y: 4661719
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	LAMPAZA
Lugar:	Padroso
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro
Denominación:	Canastro 13
Etaqa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular



Outros Estilos:

Descrición:

Canastro de madeira apoiado sobre dous pares de esteos cun bloque de pedra sobre cada par, coa función de tornarratos. A labra dos esteos, de sección cuadrangular, coas aristas rebaxadas e a base máis ancha que a parte superior; contrastan coa labra máis basta dos tornarratos. A cámara está formada por balaústres verticais e faixas paralelas, equidistantes entre si e unha faixa horizontal, tallada, na consecución dun motivo de sogueado, que otorga unha nova función ornamental, a de reforzo.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	En moi mal estado de conservación: tellado con rendixas que filtran a auga, estrutura moi deteriorada que presenta un alto grao de inclinación, con tendencia a caer e perderse o ben definitivamente.

Bens Mables





