

Muíño 2

040333

Datos de Localización

Muíño

Nomenclator:	3206704
Coord. UTM:	X: 594831 Y: 4661771
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	LAMPAZA
Lugar:	Padroso
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Transformación
Subtipo:	Muíño
Denominación:	Muíño 2
Etaqa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular



Outros Estilos:

Descrición:

Situado nunha pista a esquerda da estrada, dirección Xinzo. É un pequeno edificio de planta cuadrangular, feito con muros de cachotería asentados e cunha cuberta a dúas augas. Como único van que da luz ao andar do tremiñado, presenta unha pequena bufarda na fachada principal. Ten unha soa lovada que alimenta a unha moa que aínda se conserva, a pesar de que o muíño está case en ruína.

Características Construtivas

Plantas:	B+1
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito, madeira
Mat. Cuberta:	Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	En mal estado, tellado moi deteriorado, aínda que conserva a estrutura e a tella. O contorno necesita dunha limpeza.

Bens Mobles







