

## Casa do Diestro

040335

### Datos de Localización

Casa Forte

**Nomenclator:** 3206705  
**Coord. UTM:** X: 594213  
 Y: 4657501  
**Concello:** Rairiz de Veiga  
**Parroquia:** ORDES  
**Lugar:** Amiadelo  
**Tipoloxía:** Arquitectura Defensiva  
**Tipo:** Casas Fortes  
**Subtipo:** Casa Forte



**Denominación:** Casa do Diestro  
**Etapa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Casa vivenda que ocupa antigos restos da igrexa. É unha casa de planta cadrada, cun pequeno desenvolvemento cara o leste da fachada norte, feita de muros de cachotería e perpiaño nas partes máis nobres. Actualmente atópase en ruína. Ao norte da casa vivenda existen dúas dependencias desde as que arranca un muro de peche. O que fai tipoloxicamente definitorio a este ben é un saínte, sobre canzorros bilobulados, situado no muro noroeste, que semella ser unha torreciña ou unha garita de vixilancia.

### Características Construtivas

**Plantas:** B+1  
**Edif. Anexas:**  
**Mat. Fachada:** Granito  
**Mat. Estrutura:** Granito, madeira  
**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

#### Area de Protección:

## Protección

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Tipo de ben:                      | Sen rexistrar  |
| Proposta de tipo de ben:          | Inventariado   |
| Estado de Tramitación:            |                |
| Nivel de Protección Arq.:         | Sen protección |
| Proposta Nivel de Protección Arq. | Integral       |
| Grao de Protección Arq.:          | -----          |
| Proposta Grao de Protección Arq.  | -----          |
| Xustificación da Protección:      |                |
| Titularidade                      |                |
| Polígono:                         |                |
| Parcela:                          |                |

## Conservación-Intervención

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Estado de Conservació    | Malo         |
| Uso Actual:              | Habitacional |
| Alteracións Morfolóxicas |              |
| Tipo:                    |              |
| Data:                    |              |
| Descrición:              |              |
| Proxecto:                |              |
| Axentes:                 |              |
| Observacións:            |              |

## Bens Mobles

---



























