

## Muíño do Delfín

040346

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3206705
<b>Coord. UTM:</b>	X: 594298 Y: 4657015
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	ORDES
<b>Lugar:</b>	Campo de Lama
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	<b>Muíño</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Muíño do Delfín</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Edificio de planta rectangular, muros de cachotería asentados en seco e tellado a dúas augas. Ten lovada de pedra que conduce a auga a un cubo para dar máis presión a auga. Tiña unha soa moa da que só conserva o pé. No inferno do muíño xa non conserva o rodicio; aínda se poden observar os restos do erguedoiro e o arrieiro.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito, madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

<b>Situación:</b>	Outros
-------------------	--------

#### Area de Protección:

**Proteccion**

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

**Alteracións Morfolóxicas**

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

**Observacións:** En ruína física: cuberta en mal estado, cuberto de maleza. Xa non conserva os dispositivos destinados a moer.

**Bens Mobles**









