


## Canastro 4

040350

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206705
<b>Coord. UTM:</b>	X: 594714 Y: 4657739
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	ORDES
<b>Lugar:</b>	Carballal
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 4</b>
<b>Etape Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular



### Outros Estilos:

### Descrición:

Canastro de madeira apoiado en dous pares de esteos encalados. Ten dous lousas de pedra lonxitudinais, sobre cada par de esteos que lle serven de tornarratos. A cámara está formada por balaústres verticais cunha faixa horizontal, cortada por outras dúas, paralelas aos balaústres, formando tramos equidistantes entre si. Nos costais, válese de puntais para reforzar a estrutura. Destaca a solución buscada no beirado dos lados penais, serrados a modo de arco polilobulado, ocultando a estrutura da cuberta.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

## Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

### Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

### Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: En moi mal estado, rodeado de maleza que fai inaccesible o ben.

## Bens Mobles

---



